

Bilag (7)

Notat

Til : Byggeledelse, c"Anglatente  
Fra : Connie Roesgaard

E. Pihl & Søn A.S.  
Hydrovej 115  
2800 Kgs Lyngby

☎ 4527 7200  
fax 4527 7100  
e-mail pihl@pihl-as.dk  
http www.pihl-as.dk  
CVP 3303 7112

Emne: Gennemgang af d'Anglatente på V&A

Jeg deltog i mønstergennemgangen i går hos jer - og det var lidt af en oplevelse.

Det generelle billede er at alle entrepriser lader en stor del tilbage at ønske når det gælder oprydning, renholdelse og sikkerhedsarbejde.

Der blev bl.a. konstateret:

- Kabler i adgangsveje
- Materialer i adgangsveje
- Meget støv, og i særdeleshed gasbetonstøv
- Manglende brug af PPE
- Åben altandør
- Der fejles med koste indvendigt
- Særlig mangelfulde rulle- og bukkestilladser
- Der kranes uden afspærring
- Løse, og enkelte steder manglende, afdækninger
- Manglende arbejdslys (ISS)
- Lysarmaturer der ikke er hængt op
- Forkert brug af faldsikring
- Manglende brug af faldsikring

Opmærksomheden skal henledes på Plan for Sikkerhed og Sundhed, pkt. 9.  
Arbejdsmiljørepræsentanter skal sikres den nødvendige tid til det reelle sikkerhedsarbejde.  
Seneste opdatering af Ansvar og beføjelser vedlægges.  
Vi planlægger opfølgende gennemgange den kommende tid.

COR 12 09 2012